



==== NORMES P.T.T.

- 1/ COUPER LES PISTES HI et LOW  
(Connecteur CN5 Commutateur de bande)
- 2/ STRAPPER HI - MID - LOW
- 3/ COUPER LA PISTE  
(Connecteur CN6 Potentiomètre de Puissance)  
STRAPPER
- 4/ REGLER VR 3 VU METRE EMISSION

